

## PENTAX RAW codec für Windows

RAW codecs werden benötigt um PENTAX-RAW Dateien (PEF) ohne RAW-Datenentwicklung im Betriebssystem anzeigen zu können.

<b>Name</b>	PENTAX RAW codec
<b>Datei Namen</b>	PENTAX RAW codec.exe (8,806 Kb)
<b>Systemvoraussetzung</b>	Betriebssystem Windows Vista (32 bit) und Windows 7 (32 bit) <small>*Nicht kompatibel mit Windows Vista (64 bit) und Windows 7 (64 bit)</small>
<b>Unterstützte Kameras</b>	<i>*ist D, *ist DS, *istDS2, *istDL, *istDL2</i> , K100D, K10D, K100D Super, K20D, K200D, K-m/K2000, K-7, K-x
<b>Datum der Veröffentlichung</b>	19.11.2009
<b>Copyright</b>	HOYA CORPORATION

### Herunterladen der Datei

Die Datei befindet sich im Downloadbereich unter [www.PENTAX.de](http://www.PENTAX.de)

([http://www.pentax.de/de/Foto\\_Service\\_Downloads.php](http://www.pentax.de/de/Foto_Service_Downloads.php))

### Installieren der Datei

1. Doppelklick auf die Datei
2. Die Installation beginnt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

### Achtung

Diese Datei ist nur für oben genannte PENTAX Produkte nutzbar